

# Falsche Infiltrationsnadeln geliefert



Weil falsche Infiltrationsnadeln geliefert wurden, können diese nicht wie vorgesehen bei der Infiltration zum Einsatz kommen.

Im Routinebetrieb einer Ambulanz fällt bei einer Infiltration eines Patienten auf, dass auf eine Infiltrationsnadel keine Spritze passt, da die Öffnung zu breit ist. Allerdings hat das Produkt dieselbe SAP-Nummer wie eine andere Infiltrationsnadel, auf die eine Spritze gesetzt werden kann. Da noch eine

„richtige“ Infiltrationsnadel vorhanden ist, kann die Infiltration durchgeführt werden. Der Patient kommt nicht zu Schaden. Als Grund für dieses Ereignis gibt die meldende Person mit mehr als fünf Jahren Berufserfahrung an, dass ein falsches Produkt mit derselben Referenznummer geliefert wurde.

## Feedback des CIRS-Teams/Fachkommentar



[www.cirsmedical.at](http://www.cirsmedical.at)

Der vorliegende Fall beschreibt ein Problem im Rahmen der Lieferung und Qualitätssicherung von bestellten Medizinprodukten. Beim Erkennen solcher Fehler ist dies umgehend an die für Bestellungen verantwortliche Abteilung (Apotheke, Materialwirtschaft, Einkauf oder ähnliches) zu melden, damit

Bestell- und Lieferprozesse überprüft werden können, um sicherzustellen, dass genannte Fälle nicht mehr auftreten.

*Experte der GÖG*